



报告编号：HBJ20-775-2

检测报告

项目名称：废气检测

委托单位：浦林成山（山东）轮胎有限公司

受检单位：浦林成山（山东）轮胎有限公司

报告日期：2020年10月22日

山东科建质量检测评价技术有限公司

检测专用章




山东科建质量检测评价技术有限公司

环境检测报告

科建 HJ/BG-01-001

第 1 页 共 3 页

委托单位	浦林成山（山东）轮胎有限公司		报告编号	HBJ20-775-2	
受检单位	浦林成山（山东）轮胎有限公司		委托日期	2020.10.09	
项目地址	山东荣成南山北路 98 号		检测类别	委托检测	
项目类别	检测项目	方法依据	分析方法	检出限	检测仪器
固定源废气	颗粒物	HJ 836-2017	重量法	1.0mg/m ³	MS205DU 电子天平
<p>编制：郭永如</p> <p>审核：赵伟伟</p> <p>批准：张子平</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  <p>检测单位检测专用章（盖章） 签发日期：2020年10月22日</p> </div>					
检测说明	/				

一、固定源废气检测

样品编号	20775HJ02-(1-16)		检测日期	2020.10.16		
判定标准	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/ 2376-2019) 表 2 “橡胶制造工业”					
采样日期	采样点位	检测项目	检测结果		标准限值	
			排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
2020.10.14	1#400 加料门+卸料门 废气治理设施出口	颗粒物	2.7	0.0182	10	/
	2#400 加料门+卸料门 废气治理设施出口	颗粒物	3.1	0.0277	10	/
	3#400 加料门+卸料门 废气治理设施出口	颗粒物	2.9	0.0192	10	/
	4#400 加料门+卸料门 废气治理设施出口	颗粒物	4.2	0.0306	10	/
	5#GK400N 主机废气 治理设施出口	颗粒物	2.8	0.0123	10	/
	5#GK400N 卸料+下 辅机废气治理设施出 口	颗粒物	3.3	0.0846	10	/
	6#GK400N 主机废气 治理设施出口	颗粒物	2.9	0.0130	10	/
	6#GK400N 下辅机+ 卸料废气治理设施出 口	颗粒物	2.4	0.0549	10	/
	7#GK400N 主机废气 治理设施出口	颗粒物	3.1	0.0110	10	/
	7#GK400N 下辅机+ 卸料废气治理设施出 口	颗粒物	3.3	0.0743	10	/
	8#400 加料门+卸料门 废气治理设施出口	颗粒物	2.5	0.0270	10	/
	9#400 加料门+卸料门 废气治理设施出口	颗粒物	2.8	0.0243	10	/
	10#580 加料门+卸料 门废气治理设施出口	颗粒物	3.0	0.0246	10	/
	3#4#270 合并排放口 出口	颗粒物	2.5	0.117	10	/
	7#8#9#270 合并排放 口出口	颗粒物	2.1	0.190	10	/
9#10#270 合并排放口 出口	颗粒物	3.9	0.173	10	/	
备注	/					

二、附表：

固定源废气检测期间参数附表

采样日期	采样点位	采样频次	烟温 (°C)	标干流量 (m³/h)	排气筒高度(m)	烟道截面 (m²)
2020.10.14	1#400 加料门+卸料门 废气治理设施出口	1	34.2	6750	37	0.6362
	2#400 加料门+卸料门 废气治理设施出口	1	33.6	8922	37	0.6362
	3#400 加料门+卸料门 废气治理设施出口	1	26.1	6622	37	0.6362
	4#400 加料门+卸料门 废气治理设施出口	1	28.6	7291	37	0.6362
	5#GK400N 主机废气治 理设施出口	1	27.6	4386	37	0.1963
	5#GK400N 卸料+下辅 机废气治理设施出口	1	33.1	25640	37	1.1310
	6#GK400N 主机废气治 理设施出口	1	23.4	4479	37	0.1963
	6#GK400N 下辅机+卸 料废气治理设施出口	1	33.0	22871	37	1.1310
	7#GK400N 主机废气治 理设施出口	1	20.8	3543	37	0.1963
	7#GK400N 下辅机+卸 料废气治理设施出口	1	33.6	22510	37	1.1310
	8#400 加料门+卸料门 废气治理设施出口	1	19	10809	37	0.6362
	9#400 加料门+卸料门 废气治理设施出口	1	23	8691	37	0.6362
	10#580 加料门+卸料门 废气治理设施出口	1	35	8192	37	0.6362
	3#4#270 合并排放口出 口	1	31.2	46908	37	2.2698
	7#8#9#270 合并排放口 出口	1	34	90309	29	3.1416
9#10#270 合并排放口 出口	1	24	44357	29	1.7671	

*****报告结束*****



注 意 事 项

- 1、 报告无检测单位“检测专用章”无效。
- 2、 报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告涂改无效。
- 4、 送样委托检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 5、 未经本公司批准，不得部分复制检测结果；复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
- 6、 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出。

地址：山东省威海市经济技术开发区嵩山路-99-1 号

电话：0631-5982756

邮编：264205

